

HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o načinu i uvjetima pristupa i zajedničkog korištenja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 136/11 od 28. studenog 2011. godine te se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O NAČINU I UVJETIMA PRISTUPA I ZAJEDNIČKOG KORIŠTENJA ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE I DRUGE POVEZANE OPREME

U članku 6. stavku 7. tablica 9. ispravno glasi:

Tablica 9.

Vanjski promjer kabela (mm)	Tip cijevi (max. vanjski promjer u mm)
≤ 10,0	MC 16/12* (16)
≤ 13,5	PE 20 (20)
≤ 18,0	PE 25 (25)
≤ 25,0	PE 32 (32)

* MC = mikrocijev

KLASA: 011-02/11-02/12

URBROJ: 376-10/ZM-12-5 (JŠ)

Zagreb, 10. travanj 2012.

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Miljenko Krvišek, dipl. ing.el.